

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาหาปริมาณโลหะหนักและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพบางประการในบ่อน้ำร้อน เข้าชั้ยสน อำเภอเข้าชั้ยสน จังหวัดพัทลุง โดยทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างสัปดาห์ เว้นสัปดาห์ จำนวน 3 ครั้ง คือในวันที่ 7, 20 มีนาคม 2548 และ 3 เมษายน 2548 ซึ่งพารามิเตอร์ที่หาปริมาณโลหะหนัก คือ สาร砷 (Arsenic) ตะกั่ว (Lead) แคนเดียม (Cadmium) และลักษณะทางกายภาพ บางประการ คือ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) การนำไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS: Total Suspended Solids) และ ความขุ่น (Turbidity) ได้ผลดังต่อไปนี้

5.1 ปริมาณสารหนูและการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

จากการศึกษาปริมาณสารหนูในบ่อน้ำร้อนเข้าชั้ยสน อำเภอเข้าชั้ยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จำนวน 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0034 mg/L และค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้งเท่ากับ 0.0052 mg/L , 0.0039 mg/L และ 0.0012 mg/L ตามลำดับ ซึ่งค่าที่วิเคราะห์ได้ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำได้ดีน ผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่กำหนดไว้ที่ 0.01 mg/L โดยปริมาณสารหนูที่สามารถวิเคราะห์ได้นั้นคาดว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบของหินในบริเวณได้บ่อน้ำร้อนเมื่อน้ำร้อนพุ่งผ่านชั้นหินสารหนูที่เป็นองค์ประกอบของหินก้อนสามารถละลายไปเป็นมากกับน้ำร้อน หากนำมารีโภคบ่อฯ สารหนูที่ปั่นเปื้อนมากกับน้ำแม่น้ำปริมาณน้อยมากแต่ก็สามารถสะสมในร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่เห็นผลในระยะสั้นๆ แต่ในระยะยาวอาจทำให้เกิดโรคได้

5.2 ปริมาณตะกั่วและการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

จากการศึกษาปริมาณตะกั่วในบ่อน้ำร้อนเข้าชั้ยสน อำเภอเข้าชั้ยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จำนวน 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0008 mg/L และค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้งเท่ากับ 0.0009 mg/L , 0.0007 mg/L และ 0.0008 mg/L ตามลำดับ ซึ่งค่าที่วิเคราะห์ได้ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำได้ดีน ผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ที่ 0.01 mg/L ค่าที่สามารถวิเคราะห์ได้นั้นต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำได้ดีนมากอาจเป็นไปได้ว่าสารตะกั่วที่เป็นองค์ประกอบของหินในบริเวณได้บ่อน้ำร้อนมีน้อย จึงทำให้ตะกั่วละลายไปเป็นมากกับน้ำอย่างรวดเร็ว

5.3 ปริมาณแอดเมียร์และการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

จากการศึกษาปริมาณแอดเมียร์ในบ่อน้ำร้อนเชาชัยสน อำเภอเชาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จำนวน 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0020 mg/L และค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้งเท่ากับ 0.0002 mg/L , 0.0019 mg/L และ 0.0039 mg/L ตามลำดับ ซึ่งค่าทิวเคราะห์ได้ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำได้ดิน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทัพยากรธรรมชาติ ที่กำหนดไว้ที่ 0.003 mg/L แต่ในการวิเคราะห์ครั้งที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.0050 mg/L การวิเคราะห์ครั้งที่ 3 จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 0.0042 mg/L และ 0.0059 mg/L ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ามีค่าสูงเกินกว่าที่มาตรฐานคุณภาพน้ำได้ดินกำหนดไว้ถึงแม้จะไม่มากนักแต่หากบริโภคน้ำเข้าไปบ่อยๆ แอดเมียร์ที่ปนเปื้อนในน้ำอาจทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ แสดงว่าหินในริเวณบ่อน้ำร้อนมีองค์ประกอบที่เป็นแอดเมียร์อยู่พอสมควร

5.4 ความเป็นกรด – ด่าง (pH)

จากการศึกษาความเป็นกรด – ด่างของน้ำในบ่อน้ำร้อนเชาชัยสน อำเภอเชาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จำนวน 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.44 และในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.26, 7.51 และ 7.55 ตามลำดับ ซึ่งน้ำที่มีความเป็นกรด – ด่าง สูงกว่า 7 จะมีความกระด้างเจือปนอยู่มากจึงทำให้เกิดตะกรันหินปูนเป็นตะกอน ในน้ำพุร้อนบางแห่งจะสังเกตเห็นสีขาวซัดเงิน ซึ่งตะกรันหินปูนดังกล่าวจะเกาะติดอยู่กับก้นบ่อน้ำร้อนและขอบบ่อ

5.5 อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิในบ่อน้ำร้อนเชาชัยสน อำเภอเชาชัยสน จังหวัดพัทลุงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จากการศึกษา 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.6°C และในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.2°C , 50.7°C และ 50.8°C ตามลำดับ ถ้าอุณหภูมิของน้ำสูงมากกว่า 50°C จัดได้ว่าเป็นน้ำพุร้อน (Hot Spring) ถ้าอุณหภูมิของน้ำอยู่ในช่วง $40^{\circ}\text{C} - 49^{\circ}\text{C}$ จัดได้ว่าเป็นน้ำพุร้อนอุ่น (Warm Spring) ดังนั้นบ่อน้ำร้อนเชาชัยสน อำเภอเชาชัยสน จังหวัดพัทลุงเป็นน้ำพุร้อน (Hot Spring) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอุณหภูมิของบ่อน้ำร้อนเชาชัยสนลดลงกว่าที่เคยรายงานไว้ว่า บ่อน้ำร้อนเชาชัยสนมีอุณหภูมิประมาณ 60°C (www.websamba.com/khaochaison)

5.6 การนำไฟฟ้า (Conductivity)

การนำไฟฟ้าในบ่อน้ำร้อนเชาชัยสน อำเภอเชาชัยสน จังหวัดพัทลุงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จากการศึกษา 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $2.06 \mu\text{S/cm}$ และในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $2.8 \mu\text{S/cm}$, $2.04 \mu\text{S/cm}$ และ $2.05 \mu\text{S/cm}$ ตามลำดับ จัดได้ว่าบ่อน้ำร้อนเชาชัยสนมีความสะอาดในเรื่องการใช้

อุปโภคบริโภค ซึ่งถ้าหากมีค่าการนำไฟฟ้าสูงน้ำก็จะมีความสะอาดน้อยลงและหากมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำแสดงว่ามีความสะอาดมากขึ้น (สุชน ช่วยเกิด , 2545)

5.7 ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS: Total Suspended Solids)

ปริมาณของแข็งแขวนลอยในบ่อน้ำร้อนเทาชัยสน อำเภอเทาชัยสน จังหวัดพัทลุงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จากการศึกษา 3 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.007 mg/L และในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.003 mg/L , 0.004 mg/L และ 0.014 mg/L ตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากของแข็งแขวนลอยเหล่านี้อาจเกิดจากการที่น้ำฟุ่งออกมาทำให้ตะกอนลอยขึ้นและตกตะกอนไม่หมดจึงทำให้มีของแข็งแขวนลอยอยู่บ้าง

5.8 ความชุ่น (Turbidity)

ความชุ่นในบ่อน้ำร้อนเทาชัยสน อำเภอเทาชัยสน จังหวัดพัทลุงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2548 จากการศึกษา 3 ครั้ง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.482 NTU และในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.450 NTU , 0.509 NTU และ 0.488 NTU ตามลำดับ ซึ่งความชุ่นจะสัมพันธ์กับปริมาณของแข็งแขวนลอยที่เพิ่งหล่อลงในบ่อทำให้ความชุ่นน้อยตามไปด้วย จะเห็นได้จากน้ำที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะมีความใสมาก

5.9 ข้อเสนอแนะ

1. ในการเก็บตัวอย่างน้ำควรเก็บตัวอย่างทั้งถังถ้วนแล้วและถ้วนฝน เพื่อเป็นการเบริญเทียนในช่วงที่ไม่มีน้ำฝนปนเปื้อนกับในช่วงที่มีน้ำฝนปนเปื้อนหรือถ้าเป็นไปได้ควรเก็บตัวอย่างตลอดปี
2. ควรทำการศึกษาพารามิเตอร์ของโลหะหนักให้มากกว่านี้ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ เพื่อจะได้ศึกษาโลหะหนักชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์และที่มีไทยต่อร่างกาย